


# CASE DESENVOLVIMENTO DE JUNTA ESPECIAL CAMPROFILE EM VASO DE PRESSÃO

Indústria Petroquímica




## PROBLEMA

- Ressecamento das juntas após intensos ciclos térmicos causando vazamentos;
- A junta deve resistir a ciclagem térmica e não pode ser em grafite, devido a possível contaminação do produto final.



## ABORDAGEM

Instalação de Junta Camprofile® 946 Especial com dupla vedação, uma para ciclagem e outra como bloqueio, com o objetivo de evitar contaminações.



## RESULTADO

Os vazamentos recorrentes foram sanados em 100%, gerando o aumento da produtividade com a utilização das Juntas Camprofile® 946.