

# CASE JUNTA CAMPROFILE® 942 + MOLAS PRATO

## Indústria Química e Petroquímica




### PROBLEMA

Trocador de calor apresentava vazamento durante a partida devido a intensa variação de temperatura nos flanges e uso de junta de vedação de baixo desempenho.



### ABORDAGEM

Substituição da junta original por uma Camprofile® 942 com sistema live loading. A junta tipo Camprofile®, além de mais robusta, minimiza os efeitos da dilatação diferencial entre flanges apresentando menor nível de relaxamento. Esta junta associada ao sistema live loading possibilita a operação do equipamento por um prazo mais longo sem risco de vazamento.



### RESULTADO

Maior segurança para a operação e redução dos custos de manutenção do equipamento.